

Edificio Lift
Vitacura - Frente al Club Manquehue



📍 Av Vitacura 5670, Vitacura

X

X

x

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X



UBICACIÓN



EDIFICIO



DEPARTAMENTOS



PLANTAS



CALIFICACIÓN ENERGÉTICA



CONTACTO

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UBICACIÓN




📍 Av Vitacura 5670, Vitacura



Edificio Lift está ubicado en un sector privilegiado en Vitacura, frente al Club Manquehue, a pasos de la Clínica Alemana, restaurantes y servicios.


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |



2 Y 3 DORMS.


Edificio de 7 pisos y 48 departamentos. El atrio principal crea un ambiente interior amplio e iluminado naturalmente, lo que enriquece a los departamentos a través de los pasillos que distribuyen a cada acceso.






FACHADA CALLE CUERNAVACA





ACCESO PLACA COMERCIAL





HALL DE ACCESO





ATRIO



EDIFICIO




ATRIO



DEPARTAMENTOS



DEPTO. 3 DORMITORIOS



- Piso SPC en diseño de madera espigado continuo en todo el departamento.
- Ventanas de termopanel con marcos de PVC color grafito.
- Puertas de piso a cielo y ventanales de muro a muro que dan amplitud y luminosidad a los espacios.
- Altura de piso a cielo de 2,5 mt.
- Calefacción por radiadores con medidores independientes y sectorizados.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |

DEPARTAMENTOS



DEPTO. 3 DORMITORIOS



LIVING COMEDOR CON COCINA INTEGRADA




exacon 20 AÑOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |

DEPARTAMENTOS



DEPTO. 3 DORMITORIOS




Cocinas con cubierta Silestone, integradas y equipadas con horno, campana, microondas y lavavajillas.



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |

DEPTO. 3 DORMITORIOS



DORMITORIO PRINCIPAL



DEPARTAMENTOS



DEPTO. 3 DORMITORIOS



AMPLIAS TERRAZAS




exacon 20 AÑOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |

DEPARTAMENTOS



DEPTO. 3 DORMITORIOS



TERRAZAS CON BARANDA DE CRISTAL




exacon 20 AÑOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |

DEPARTAMENTOS



DEPTO. 2 DORMITORIOS



LIVING COMEDOR




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |

DEPARTAMENTOS



DEPTO. 2 DORMITORIOS



COCINA INTEGRADA



exacon 20 AÑOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |

DEPTO. 2 DORMITORIOS




DORMITORIO PRINCIPAL



DEPARTAMENTOS



DEPTO. 2 DORMITORIOS



TERRAZA CON BARANDA DE CRISTAL





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |

DEPTOS. 305 al 705, 306 al 706, 307 al 707

2 DORMITORIOS

Sup. útil 71,9 m²
Terrazas 13,9 m²

Sup. total 85,8 m²



X X X X



X X X X X

DEPTOS. 308 al 708

2 DORMITORIOS

Sup. útil 74,3 m²
Terrazas 14,1 m²

Sup. total 88,4 m²




DEPTOS. 304 al 704

2 DORMITORIOS

Sup. útil 81,77 m
Terrazas 23,90 m

Sup. total 105,67 m



X X X X


X X X X X

DEPTOS. 301 al 601

3 DORMITORIOS

Sup. útil 126,9 m²
Terrazas 23,5 m²

Sup. total 150,5 m²





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | X | X | X | X |
| X | X | X | X | X |

DEPTOS. 302 al 602

3 DORMITORIOS

Sup. útil 126,0 m²
Terrazas 23,1 m²

Sup. total 149,0 m²



X X X X



X X X X X

DEPTOS. 303 al 603

3 DORMITORIOS

Sup. útil 134,1 m²
Terrazas 41,6 m²

Sup. total 175,7 m²





La certificación energética **EDGE** mide el desempeño de edificios para lograr ahorros en el consumo de agua, energía operacional y energía incorporada de materiales constructivos. Esto se mide de acuerdo a la tipología de edificio, su diseño, emplazamiento y condiciones climáticas, comparando éste con un caso de referencia, el cual considera normativas y prácticas constructivas locales como base para estimar los ahorros del caso propuesto.

RESULTADOS DE LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA



Ahorro de energía

21% a 25%



Ahorro de agua

21% a 23%



Ahorro de energía incorporado a los materiales de construcción

39% a 43%

CONOCE MÁS EN  EXXACON.CL

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



X

X

x

X

X

X

X

X

exxacon  AÑOS

x

X

X

X

X